

**Firebird GmbH**

Am Tower 16  
54634 Bitburg

**Technische Mitteilung**

Ausgabedatum: 17.03.2011  
TM-Firebird 01/2011

**Grund:**

Beschädigung an der Führung (Housing) des Reservekabel

**Status:**

Verpflichtend, bei der nächsten Wartung.

**Betroffenes Muster:**

V1R1-Gerätenummer: EASA 210.459  
Bauteil – Reserve-Static-Line Omega Evo Container

**Hintergrund:**

Durch die Befestigung mittels einer Metallklemme des Kabelschlauches, kann es zu Beschädigungen an der Halterung auf der Reserveklappe kommen. Sollte sich der Ring der RSL-Leine bei einem Abtrennvorgang der Hauptklappe an der Klemme verhaken.





**Firebird GmbH**  
Am Tower 16  
54634 Bitburg

**Technische Mitteilung**  
Ausgabedatum: 17.03.2011  
TM-Firebird 01/2011

**Maßnahme:**

Alle Container mit RSL Leine müssen entsprechend des gezeigten Bildes mit einem zweiten Ring Modifiziert werden. Firebird bietet diese Modifikation kostenlos an.



**Fristen:**

bei der nächsten Reservepackung / Wartung.

**Autorisiertes Personal:**

Fallschirmtechniker

**Verteiler:**

Händler, Verbände, LBA, EASA

**Firebird GmbH & Co. KG Am Tower 16, 54634 Bitburg**  
**Tel.: +49 (0) 6561 949680, Fax: +49 (0) 6561 949681, Mail: [info@flyfirebird.com](mailto:info@flyfirebird.com)**